

西林县质量技术监督局

开展全县道路交通安全隐患排查治理专项行动 工作总结

为进一步加强我县道路交通事故预防工作，维护人民群众的生命和财产安全。根据《全县道路交通安全隐患排查治理专项行动工作方案》的相关要求，我局积极开展摩托车安全头盔检查工作，现将工作开展情况总结如下：

一、排查范围

西林县辖区内摩托车头盔销售企业。

二、工作措施

根据《全县道路交通安全隐患排查治理专项行动工作方案》的相关要求，我局将积极组织执法人员到各销售店开展摩托车安全头盔检查工作。局领导带头，局法规股配合，开展我县范围内摩托车安全头盔检查，打击销售不符合国家技术标准和质量标准的安全头盔销售店。

三、检查情况

2017年5月26日，由局领导长带头，到我县外滩路一带开展摩托车安全头盔检查。经检查，发现西林县顺利摩托车销售有限公司、西林县志强摩托车行、西林县隆顺摩托车行等摩托销售店存在销售劣质摩托车头盔的行为，我局执法人员当场清点劣质摩托车头盔数量，并封存该批产品，并做好笔录。其中，林县顺利摩托车销售有限公司劣质摩托车头盔100个，西林县志强摩托车行劣质摩托车头盔154个，西林县隆顺摩托车行68个。2017

年6月6日，我局对上述3个摩托车销售店下达了整改通知书，责令其限期整改。

四、下一步工作

今后，我局将继续加强摩托车安全头盔的检查力度，打击非法销售劣质摩托车头盔行为，维护广大人民的生命和财产安全。同时，将继续跟踪上述三家企业的整改情况，对于整改落实不积极或不到位的，将按照法律程序给予立案查处。

西林县质量技术监督局

2017年6月25日



纠正、处罚销售不符合安全技术标准车辆、安全头盔和违法改装车辆情况登记表（样式）

填报单位：西林县质量技术监督局

填报时间：2017年6月25日

纠正、处罚销售不符合安全技术标准车辆、安全头盔和违法改装车辆情况

序号	查获部门	负责人	查获地点	联系电话	查获违规产品类型	数量	违法当事人姓名	违法企业名称	处罚情况
1	西林县质量技术监督局	陆明峰	西林县顺利摩托车销售有限公司	8682184	摩托车安全头盔	100	杨初	西林县顺利摩托车销售有限公司	责令整改
2	西林县质量技术监督局	陆明峰	西林县志强摩托车行	8682184	摩托车安全头盔	154	李法兰	西林县志强摩托车行	责令整改
3	西林县质量技术监督局	陆明峰	西林县隆顺摩托车行	8682184	摩托车安全头盔	68	刘文芬	西林县隆顺摩托车行	责令整改